

Heidehotel Bad Bevensen

Alter Mühlenweg 7
29549 Bad Bevensen

Tel: +49 5821 9590

info@heidehotel-bad-bevensen.de
www.heidehotel-bad-bevensen.de

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. Juni 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Das Heidehotel Bad Bevensen liegt idyllisch und ruhig am Wald.

©Heidehotel Bad Bevensen



Freundlicher Empfang im Heidehotel Bad Bevensen

©Heidehotel Bad Bevensen



Viel Platz an der Rezeption des Heidehotels Bad Bevensen

©Heidehotel Bad Bevensen



Auch der Sauna- und Wellnessbereich im Heidehotel Bad Bevensen ist auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern eingerichtet.

©Heidehotel Bad Bevensen



Freundliche, geräumige Zimmer im Heidehotel Bad Bevensen

©Heidehotel Bad Bevensen

Parken



Parken

©Guido Frank

Behinderten-PKW-Stellplatz



Behinderten-PKW-Stellplätze vor der Einrichtung.

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 10 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.


Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Tiefgarage



Tiefgarage

©Guido Frank

Tiefgarage

Es ist ein Parkplatz vorhanden.


Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption



Aufzugskabine und
die horizontal
angeordneten
Bedienelemente

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.


ÖPNV



ÖPNV

©Guido Frank

Hinweis ÖPNV



Hinweis ÖPNV

©Guido Frank



Hinweis ÖPNV

©Guido Frank



Hinweis ÖPNV

©Guido Frank


Zur Zeit ist kein ÖPNV im Einsatz. Es wird vom Hotel ein Shuttle-Service in die Stadt und zum Bahnhof angeboten.

Speiseraum / Frühstücksraum



Speiseraum /
Frühstücksraum

©Guido Frank



Speiseraum /
Frühstücksraum

©Guido Frank

Speiseraum / Frühstücksraum



Zu sehen ist die
Menükarte für den
Mittagstisch.



Speiseraum /
Frühstücksraum

©Guido Frank




Speiseraum /
Frühstücksraum

©Guido Frank




Speiseraum /
Frühstücksraum

©Heidehotel



Speiseraum /
Frühstücksraum

©Guido Frank



Speiseraum /
Frühstücksraum

©Guido Frank

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 17 Tisch/Tische

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 17 Tisch/Tische

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 17 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Das Buffet ist für die Nutzung durch Rollstuhlfahrer abgesenkt.

Kaminbar

Kaminbar



Zu sehen sind die Sitzbereiche in der Kaminbar.

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische


Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Terrasse der Bar



Terrasse der Bar

©Guido Frank

Tisch

Es ist mindestens ein Tisch vorhanden, an dem keine Gegenstände das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt mit dem gegenüber Sitzenden stören.

Öffentliche WCs Rezeptionsbereich



Öffentliche WCs
Rezeptionsbereich

©Guido Frank

Öffentliches WC – an der Rezeption



Öffentliches
Behinderten WC an
der Rezeption.



Tür zum WC.

Anmerkungen für den Gast: 2 weitere Notruftknöpfe im Haltegriff integriert.

Zimmer 109



Zimmer 109

©Guido Frank

Zimmer 109



Betten im Zimmer
109.



Kleiderschrank im
Zimmer 109.



Zimmer 109

©Guido Frank

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 209, 309 und 409 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 109.

Sanitärraum im Zimmer 109



Zu sehen ist die Ausstattung vom Sanitärraum im Zimmer 109.



Sanitärraum im Zimmer 109

©Guido Frank

Zimmer 203



Zimmer 203

©Guido Frank

Zimmer 203



Schreibtisch im Zimmer 203.



Zimmer 203

©Guido Frank



Zimmer 203

©Guido Frank

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 103, 303 und 403 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 203.

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern



Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Zimmer 204



Zimmer 204

©Guido Frank

Zimmer 204



Zu sehen ist das Zimmer 204.



Man sieht das Bett im Zimmer 204.



Zimmer 204

©Guido Frank

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 104, 304 und 404 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 204.

Sanitärraum im Zimmer 204



Zu sehen ist das WC und das Waschbecken im Sanitärraum vom Zimmer 204.



Sanitärraum im Zimmer 204

©Guido Frank

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern




Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.


Zimmer 215



Zimmer 215

©Guido Frank

Zimmer 215



Man sieht die beiden Betten im Zimmer 215.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 315 und 415 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 215.

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern



Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Zimmer 228



Zimmer 228

©Guido Frank

Zimmer 228



Zu sehen ist das Bett
im Zimmer 228.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 328 und 428 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 228.

Sanitärraum im Zimmer 228



Man sieht den Zugang
sowie die Ausstattung
vom WC.

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)



Zu sehen ist die
Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern



Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Zimmer 320



Zimmer 320

©Guido Frank

Zimmer 320



Bett und Ausstattung im Zimmer 320.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 220 und 420 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 320.

Sanitärraum im Zimmer 320



Badezimmer 320

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern




Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Zimmer 416



Zimmer 416

©Guido Frank

Zimmer 416



Zimmer 416

©Guido Frank

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 216, 316 und 416 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 216..

Sanitärraum im Zimmer 416



Sanitärraum im
Zimmer 416

©Guido Frank

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)




Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern



Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Zimmer 351



Zimmer 351

©Guido Frank

Zimmer 351



Zu sehen ist das Bett, der Schrank, Nachttische im Zimmer 351.



Zimmer 351

©Guido Frank

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Stufenloser Zugang zum Balkon vorhanden. Die Zimmer 353, 354 und 355 sind baugleich bzw. sehr ähnlich.

Sanitärraum im Zimmer 351



Dusche und Waschbecken im Sanitärraum im Zimmer 351.



Sanitärraum im Zimmer 351

©Guido Frank

Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption



Aufzugskabine und die horizontal angeordneten Bedienelemente

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Zimmer 352



Zimmer 352

©Guido Frank

Zimmer 352



Man sieht das Bett in Zimmer 352.



Zimmer 352

©Guido Frank

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Sanitärraum im Zimmer 352



Sanitärraum im Zimmer 352


©Guido Frank



Sanitärraum im Zimmer 352

©Guido Frank

Terrasse/Balkon



Terrasse/Balkon

©Guido Frank

Tisch

Es ist mindestens ein Tisch vorhanden, an dem keine Gegenstände das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt mit dem gegenüber Sitzenden stören.


Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption



Aufzugskabine und
die horizontal
angeordneten
Bedienelemente


Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Hilfsmittel



Hilfsmittel


©Guido Frank




Hilfsmittel

©Guido Frank

Hilfsmittel



Man sieht
Leihrollstühle die
in der Nähe der
Rezeption stehen.



Hilfsmittel

©Guido Frank

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Aufzug: Aufzug an der Rezeption

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Aufzug: Aufzug nahe dem Speiseraum

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.


Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.), Pflegebett, Rollator, Andere Hilfsmittel, höhenverstellbares Pflegebett (betriebseigen),

Andere angebotene Hilfsmittel: Saunarollstühle, Mobiler Hebelift, Aufrichthilfe, Toilettensitzerhöhung, mobiler Notruf, Hängeduschsitz, Dusch-WC-Rollstuhl, Duschhocker.

Es wird W-LAN angeboten.

Vital Zentrum



Vital Zentrum

©Guido Frank



Vital Zentrum

©Guido Frank

Öffentliches WC im Saunabereich



Zu sehen ist das WC im Saunabereich.



Zu sehen ist der Duschbereich bei den Saunen.

Anmerkungen für den Gast: Dusche und WC in separaten Räumen.


Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption



Aufzugskabine und die horizontal angeordneten Bedienelemente

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Dachterrasse / Bibliothek



Dachterrasse /
Bibliothek

©Guido Frank



Dachterrasse /
Bibliothek

©Guido Frank

Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption



Aufzugskabine und
die horizontal
angeordneten
Bedienelemente

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.