



Bericht für den Gast



Hotel Zum Löwen

Hotel Zum Löwen

Anschrift

Marktstr. 30
37115 Duderstadt

Kontaktdaten

Tel.: 05527 / 84900-0
E-Mail: info@hotelzumloewen.de
Web: www.hotelzumloewen.de

Prüfergebnis

Das **Hotel Zum Löwen** wurde am 3. März 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Januar 2018 bis Dezember 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse: Übernachtungsbereich					
Parken	✓	-	-	-	keine gekennzeichneten Stellflächen für Menschen mit Behinderung
Haupteingang	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen tw. kleiner als 150 cm x 150 cm
Hintereingang (vom Parkplatz Hof)	✓	✓	-	-	u.a. Bewegungsfläche hinter der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm, Mindestbreite des Flures unter 150 cm
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 103	✓	-	-	-	u.a. Türbreite zum Zimmer 71 cm, Bewegungsflächen tw. kleiner als 120 cm x 120 cm
Zimmer 104	✓	-	-	-	u.a. Türbreite zum Bad 76 cm, Bewegungsflächen links und rechts vom WC 60 cm x 54 cm
Aufzug	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche beim Ausstieg kleiner als 150 cm x 150 cm
Frühstücksraum	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen vor / hinter der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
Restaurant	✓	✓	✓	✓	
Öff. WC für Menschen mit Behinderung in der Lobby	✓	-	-	-	WC nur einseitig anfahrbar (80 cm x 70 cm)

Barrierefreiheit geprüft 					Bemerkungen
Teilergebnisse: SPA-Bereich					
Umkleide	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen tw. kleiner als 120 cm x 120 cm
Hublift im SPA	✓	-	-	-	Bewegungsfläche beim Einstieg kleiner als 120 cm x 120 cm
Schwimmbad	✓	✓	✓	✓	
Sauna	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen in der Kabine unter 120 cm x 120 cm
Salzoase	✓	✓	✓	-	kein Saunarollstuhl vorhanden
Öff. WC für Menschen mit Behinderung im SPA-Bereich	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen tw. unter 120 cm x 120 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind vier Parkplätze für Menschen mit Behinderung auf dem Hof vorhanden (Stellplatzgröße: 300 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang: 5 m). Die Stellflächen sind nicht gekennzeichnet (Empfehlung: vor Anreise anrufen und reservieren lassen).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum ebenerdigen Hintereingang.
- Der Haupteingang ist stufen- und schwellenlos erreichbar.
- Der Rezeptionstresen ist an der niedrigsten Stelle 77 cm hoch.
- Die Größe der Aufzugskabine (zu den Zimmern und zum SPA-Bereich) beträgt 160 cm x 180 cm. Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber 93 cm bis 112 cm).
- Im Restaurant und im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Alle Türen und Durchgänge sind mindestens 70 cm breit, meist breiter. Es gibt keine Karrussell- oder Rotationstüren.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig, per Aufzug oder Hublift erreichbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl

Zimmer 103 (Doppelbettzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafraum betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 200 cm x 100 cm, links neben dem Bett 105 cm x 180 cm, rechts 60 cm x 180 cm.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Tür zum Sanitärraum ist eine Schiebetür und 76 cm breit.
- Die Bewegungsflächen links und rechts neben dem WC betragen 30 cm x 54 cm sowie vor dem WC und dem Waschbecken 90 cm x 110 cm.
- Es sind am WC beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die ebenerdige Duschfläche ist 160 cm x 100 cm groß.
- Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Zimmer 104 (Doppelbettzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafraum betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 180 cm x 200 cm, links neben dem Bett 180 cm x 200 cm, rechts 130 cm x 200 cm.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Tür zum Sanitärraum ist eine Schiebetür und 76 cm breit.
- Die Bewegungsflächen links und rechts neben dem WC betragen 60 cm x 54 cm, vor dem WC 160 cm x 140 cm sowie vor dem Waschbecken 140 cm x 140 cm.
- Es sind am WC beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die ebenerdige Duschfläche ist 200 cm x 104 cm groß.
- Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Schwimmbecken, Umkleidekabinen und Salzoase im SPA-Bereich

- Der SPA-Bereich (Schwimmbad, Umkleiden, Salzoase) ist stufenlos erreichbar, Sauna und Fitnessraum über einen Hublift. Die Plattform ist 97 cm x 140 cm groß. Alternativ ist eine Treppe mit sieben Stufen und einseitigem Handlauf vorhanden.
- Die Wege im SPA sind mind. 100 cm breit.
- Bewegungsflächen in der Salzoase sind mind. 150 cm x 150 cm groß.
- Die Tür zur Umkleide ist 79 cm breit. Die kleinste Bewegungsfläche in der Umkleidekabine ist 100 cm x 300 cm groß.
- Der Zugang zum Schwimmbecken erfolgt über flache Treppenstufen mit Handlauf. Ein Personenliffter kann installiert werden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in der Lobby

- Die Tür ist 93 cm breit und öffnet automatisch zur Seite.
- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor / hinter der Tür sowie vor dem WC 140 cm x 140 cm,
 - vor dem Waschbecken 130 cm x 130 cm,
 - links neben dem WC 30 cm x 70 cm, rechts 80 cm x 70 cm.
- Es sind am WC beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Ein Alarmauslöser ist als Schnur vorhanden.



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im SPA-Bereich

- Die Tür ist 90 cm breit und öffnet automatisch zur Seite.
- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor / hinter der Tür 100 cm x 150 cm,
 - vor dem WC 180 cm x 80 cm,
 - vor dem Waschbecken 140 cm x 120 cm,
 - links neben dem WC 90 cm x 70 cm, rechts 59 cm x 70 cm.
- Es sind am WC beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Ein Alarmauslöser ist als Schnur vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf nicht optisch bestätigt.
- In den erhobenen Zimmern steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung. Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes verfügbar. Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der ebenerdige Haupteingang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Glastüren sind meist nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet. Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.
- Im Restaurant und im Frühstücksraum gibt es Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sind im Frühstücksraum verfügbar, im Restaurant nicht.
- Im Aufzug zu den Zimmern und zum SPA-Bereich wird ein abgehender Notruf akustisch bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Bedienelemente sind taktil erfassbar, die Beschilderung ist in Brailleschrift vorhanden. Alternativ sind kontrastarme Treppen mit Handlauf vorhanden.
- Das Schwimmbecken ist über flache Treppenstufen mit Handlauf zugänglich. Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.
- Im Innen- und Außenbereich ist kein durchgängiges Leitsystem (z.B. Bodenindikatoren) vorhanden.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind am Haupteingang klar erkennbar, am Hintereingang (Parkplatz Hof) nicht.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen in den erhobenen Zimmern sichtbar aus.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Die Ziele der Wege befinden sich in Sichtweite. Es ist kein Wegeleitsystem vorhanden.