



## Kurzbericht



Naturschutzstation Dümmer

## Naturschutzstation Dümmer

Anschrift

Am Ochsenmoor 52  
49448 Hüde

Kontaktdaten

Tel.: +49 5443 1393

E-Mail: [naturschutzstation-duemmer@nlwkn-ol-niedersachsen.de](mailto:naturschutzstation-duemmer@nlwkn-ol-niedersachsen.de)

# Prüfergebnis

Die **Naturschutzstation Dümmer** wurde am 24.10 2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2019 bis Januar 2022** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.

## Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	-	-	-	keine gekennzeichneten Stellflächen für Menschen mit Behinderung vorhanden
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Ausstellungsraum Diele	✓	-	✓	-	Informationen zu den Exponaten nicht im Sitzen lesbar
Neuer Ausstellungsraum	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC	✓	-	-	-	kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de).



## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein Parkstreifen vorhanden. Es gibt keine gekennzeichneten Stellplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 250 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang: 20 m).
- Außenwege und der Parkplatz sind von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar.
- Die Eingänge zu den Ausstellungsräumen sind stufenlos erreichbar (Türschwelle 2 cm).
- Die Exponate und Informationen im „Neuen Ausstellungsraum“ sind überwiegend im Sitzen sichtbar und lesbar.
- Im Ausstellungsraum „Diele“ sind nur die Exponate im Sitzen sichtbar. Die dazugehörigen Informationen sind im Sitzen nicht lesbar.
- Alle erhobenen Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten.

### Öffentliches WC

- Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden.
- Es gibt ein öffentliches WC, welches mit max. einer Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von min. 70 cm.
- Der 8 m lange Außenweg vom Ausstellungsraum zum WC ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.



- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.
- Informationen werden in der Ausstellung schriftlich vermittelt. Zur Informationsvermittlung sind Filme (stumm) vorhanden.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen angeboten.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt, jedoch nicht durch einen taktilen Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Eingänge zu den Ausstellungsräumen sind stufenlos erreichbar (Türschwellen 2 cm). Die gläserne Eingangstür zum „Neuen Ausstellungsraum“ hat keine Sicherheitsmarkierungen.
- Die in den Ausstellungen gut ausgeleuchteten Exponate kontrastieren visuell mit der Umgebung.
- Informationen werden in der Ausstellung akustisch vermittelt.
- Bedienelemente sind überall taktil erfassbar und fast überall visuell kontrastreich gestaltet.
- Gehbahnen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet oder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wände oder andere bauliche Elemente können nicht als Orientierung genutzt werden.
- Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht taktil erfassbar oder in Brailleschrift verfügbar.



- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände vorhanden.
- Im Innen- und Außenbereich ist kein Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten.

## Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

### Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite.
- In der Ausstellung sind keine Informationen in Leichter Sprache oder fotorealistischer Darstellung vorhanden.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.