



## Kurzbericht



Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer See

# Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer See

Anschrift

Dümmerstr. 42  
49401 Damme

Kontaktdaten

Tel.: +49 5491 97910  
E-Mail: [info@jfz-duemmer.de](mailto:info@jfz-duemmer.de)  
Web: [www.jfzduemmer.de](http://www.jfzduemmer.de)

# Prüfergebnis

Das **Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer See** wurde am 24.10.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2019 bis Januar 2022** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.



## Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
<b>Parken</b>	✓	-	-	-	keine gekennzeichnete Stellflächen für Menschen mit Behinderung vorhanden
<b>Eingang</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Kiosk</b>	✓	-	✓	-	Tresenhöhe 92 cm
<b>Rampe im Foyer (u.a. zu den Zimmern)</b>	-	-	-	-	20 % Steigung
<b>Zimmer 4 mit Sanitärraum (Tiefparterre)</b>	✓	-	-	-	Bewegungsflächen im Zimmer und Bad tw. kleiner als 120 cm x 120 cm; Hinweis: über Rampe im Foyer erreichbar
<b>Zimmer 5 mit Sanitärraum (Tiefparterre)</b>	✓	-	-	-	Bewegungsflächen im Zimmer und Bad tw. kleiner als 120 cm x 120 cm; Hinweis: über Rampe im Foyer erreichbar
<b>Rampe zum Speisesaal</b>	✓	-	-	-	17 % Steigung
<b>Speisesaal (Hochparterre)</b>	✓	✓	-	-	schmalste Durchgangsbreite im Raum 80 cm, Hinweis: über Rampe erreichbar
<b>Seminarraum H2 (Tiefparterre)</b>	✓	✓	-	-	Türbreite 80 cm

 					Bemerkungen
Forum (Tiefparterre)	✓	✓	✓	✓	Hinweis: über Rampe im Foyer erreichbar
Forum (Keller)	-	-	-	-	nur über Treppen erreichbar
Öff. WC für Menschen mit Behinderung am Eingang	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche links vom WC 76 cm x 70 cm, nur ein Haltegriff links vorhanden

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein allgemeiner Parkplatz zur Verfügung. Gekennzeichnete Stellflächen für Menschen mit Behinderung sind nicht vorhanden (Stellplatzgröße: 250 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang 40 m).



- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.
- Der Eingang ist stufen- und schwellenlos erreichbar. Die beiden baugleichen Eingangstüren (Windfang) sind mit eigenem Kraftaufwand zu öffnen.
- Im Tiefparterre befinden sich die Zimmer 4 und 5, der Seminarraum H2 sowie der Freizeitbereich Forum (über eine 7 m lange Rampe mit 20 % Steigung erreichbar). Im Hochparterre befindet sich der Speisesaal (über eine 6 m lange Rampe mit 17 % Steigung erreichbar). Der Zugang zu Plenum, Atelier und Getränkeautomat (Forum im Keller) ist nur über Treppen erreichbar. Alternativ sind Treppen mit Handläufen vorhanden.
- Der Tresen zur Essensausgabe / Buffett im Speisesaal ist an der niedrigsten Stelle 80 cm, der Kiosktresen 92 cm hoch.
- Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Türen und Durchgänge sind mindestens 80 cm breit.
- Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Im Speisesaal sind unterfahrbare Tische vorhanden.

#### **Schlafräum 4 mit Sanitärraum (Mehrbettzimmer)**

- Die Tür zum Zimmer ist 81 cm breit.
- Die Bewegungsflächen im Schlafräum betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 148 cm x 150 cm, links neben dem Bett 148 cm x 200 cm, rechts steht das Bett an der Wand.
- Die Höhe des Bettes beträgt 45 cm.
- Die Tür zum Sanitärraum ist 80 cm breit.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
  - an der Tür und vor dem WC 115 cm x 150 cm;
  - vor dem Waschbecken 150 cm x 125 cm;
  - links neben dem WC 120 cm x 55 cm, von rechts ist das WC nicht anfahrbar.
- Am WC sind beidseitig Haltegriffe vorhanden. Der linke Griff ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die stufenlos begehbbare Duschfläche ist 120 cm x 120 cm groß.
- Waagerechte Haltegriffe sind vorhanden, ein Duschstuhl nicht.
- Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.



### **Schlafräum 5 mit Sanitärraum (Mehrbettzimmer)**

- Die Tür zum Zimmer ist 80 cm breit.
- Die Bewegungsflächen im Schlafräum betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 145 cm x 150 cm, rechts neben dem Bett 145 cm x 200 cm, links steht das Bett an der Wand.
- Die Höhe des Bettes beträgt 45 cm.
- Die Tür zum Sanitärraum ist 80 cm breit.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
  - an der Tür 115 cm x 150 cm;
  - vor dem WC 150 cm x 112 cm und vor dem Waschbecken 150 cm x 120 cm;
  - rechts neben dem WC 120 cm x 55 cm, von links ist das WC nicht anfahrbar.
- Am WC sind beidseitig Haltegriffe vorhanden. Der rechte Griff ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die stufenlos begehbare Duschfläche ist 120 cm x 120 cm groß.
- Waagerechte Haltegriffe sind vorhanden, ein Duschstuhl nicht.
- Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.

### **Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung am Eingang**

- Die Tür zum Sanitärraum ist 93 cm breit.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
  - an der Tür 125 cm x 150 cm;
  - vor dem WC und dem Waschbecken mind. 120 cm x 120 cm;
  - links neben dem WC 76 cm x 70 cm, von rechts ist das WC nicht anfahrbar.
- Am WC ist links ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden. Rechts gibt es keinen Griff.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.



# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt im Gebäude einen Alarm. Der Alarm ist im Forum optisch deutlich wahrnehmbar.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.
- Im Tiefparterre befinden sich die Zimmer 4 und 5, der Seminarraum H2 sowie der Freizeitbereich Forum (über eine 7 m lange Rampe mit 20 % Steigung erreichbar). Im Hochparterre befindet sich der Speisesaal (über eine 6 m lange Rampe mit 17 % Steigung erreichbar). Der Zugang zu Plenum, Atelier und Getränkeautomat (Forum im Keller) ist nur über Treppen erreichbar. Alternativ sind Treppen mit Handläufen vorhanden.
- Im Speisesaal gibt es helle und blendfreie Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sind nicht vorhanden.
- In den erhobenen Zimmern ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes verfügbar.
- Es wird WLAN angeboten.
- Informationen sind in Schriftform verfügbar.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.



- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die beiden baugleichen Eingangstüren (Windfang) sind Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Im Tiefparterre befinden sich die Zimmer 4 und 5, der Seminarraum H2 sowie der Freizeitbereich Forum (über eine 7 m lange Rampe mit 20 % Steigung erreichbar). Im Hochparterre befindet sich der Speisesaal (über eine 6 m lange Rampe mit 17 % Steigung erreichbar). Der Zugang zu Plenum, Atelier und Getränkeautomat (Forum im Keller) ist nur über Treppen erreichbar. Alternativ sind Treppen mit Handläufen vorhanden.
- Treppen haben keine kontrastreichen Stufenflächen. Handläufe sind vorhanden.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind in gut lesbarer Schrift, jedoch nicht in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.
- Die Speisekarte ist nicht in schnörkelloser Schrift oder in Großschrift verfügbar.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind meist hell und blendfrei ausgeleuchtet (Ausnahmen: Eingangsbereich und Zimmereingänge).
- Bedienelemente sind überall taktil erfassbar und visuell kontrastreich gestaltet.
- Gehbahnen sind nicht visuell kontrastreich abgesetzt, aber überall mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände können als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Ein durchgängiges Leitsystem (z.B. Bodenindikatoren) ist nicht vorhanden.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind am Eingang von außen klar erkennbar.



- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen weder im Forum noch im Zimmer sichtbar aus.
- Im Speisesaal werden die Speisen sichtbar präsentiert. Eine Speisekarte mit Bildern ist nicht vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt. Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Die Ziele der Wege befinden sich meist in Sichtweite. Ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist nicht vorhanden.